



Laporan Kondisi Kendaraan - No. 862808878

Tanggal inspeksi: 31 Oktober 2021

No. Polisi:	B109HSU	Warna Eksterior/Interior:	putih mutiara
Merk:	Mitsubishi	Bahan Interior:	Kulit
Model/Tipe:	Pajero sport Dakar	Bahan bakar:	Solar
Transmisi:	A/T	Odometer:	93441 km
Tipe body:	jeep	Pajak Berlaku Sampai:	mati pajak
Tahun:	2016	Kepemilikan:	PT
Isi Silinder:	2442 cc	Tangan Pertama:	2
No. Rangka:	mmbgukr10gh009351	Km Servis Terakhir:	-
No. Mesin:	4N15UAL7715	Tanggal Servis Terakhir:	-



Interior Eksterior Mesin & Kaki-Kaki

B

B

C

Skor Keseluruhan

C

A = Sangat Baik B = Baik C = Sedang D = Buruk E = Sangat Buruk

Catatan Inspector: Kondisi unit keseluruhan , exterior baik, electrical baik, interior baik, suara mesin kasar, suara turbo berdengung dan kasar, lampu indikator hand brake menyala, rembesan area cover Valve,

Catatan :		N/A			
Interior - Jok & Trim					
	Jok	A	Sabuk Pengaman	A	
	Console Box	A	Door Trim	A	
	Kaca Film	A	Handle Pintu	A	
	Plafon	A	Karpet Dasar	A	
	Tidak Berbau	A			
Catatan :		N/A			
Eksterior - Body					
	Cat Body	B	Panel Pintu	A	
	Pilar Pintu	A	Handle Pintu	A	
	Karpet Pintu	A	Lisplang	A	
	Fender Belakang	A	Bemper Belakang	A	
	Pintu Bagasi	A	Fender Depan	A	
	Bemper Depan	A	Grill	A	
	Kap Mesin	A	Panel Atap	A	
Catatan :		N/A			
Eksterior - Kaca & Lampu					
	Dauin Wiper	A	Kaca Depan	A	
	Kaca Jendela	A	Spion	A	
	Kaca Belakang	A	Lampu Depan	A	
	Lampu Belakang	A			
Catatan :		N/A			
Eksterior - Under Body					
	Ban	A	Velg	A	
	Disc Brake	B	Brake Pad	A	
	Master Rem	A	Shock Breaker	A	
	Link Stabilizer	A	Bushing	A	
	Boot Drive Shaft	A	Rack Setir	A	
	Knalpot	A	Upper-lower Arm	A	
Catatan :		ban depan kiri ada yg benjol			
Mesin - Oli & Cairan					
	Oli Mesin	B	Oli Transmisi AT	B	
	Oli Rem	B	Oli Power Steering	B	
	Air Radiator	B			
Catatan :		N/A			


Mesin - Ruang Mesin					
	Mesin Bebas Rembes	B	Selang	A	
	Pengisian Accu	A	Dinamo Ampere	A	
	Pompa Power Steering	A	Kompresor AC	A	
	Water Pump	A	Belt	A	
	Fan	A	Radiator	A	
	Kabel	A	Suara Mesin Normal	B	
	Getaran Mesin Normal	B	Asap Knalpot	A	
Catatan :		suara mesin kasar, suara turbo berdenging/berdengung			
Tambahan - Kelengkapan					
	Buku Servis	A	Buku Manual	A	
	Kunci Serep	A	Ban Serep	A	
	Dongkrak dan Kunci	A			
Catatan :		N/A			
Test Drive					
	Starter Mobil Normal	A	RPM stabil	A	
	Setir tidak berat/bunyi	A	Ketebalan kampas kopling	A	
	Kopling berfungsi normal	A	Perpindahan transmisi normal	A	
	rem berfungsi normal	A	Setir lurus jika dilepas	A	
	Suspensi normal	A	Tidak ada bunyi/ getaran tidak wajar	A	
Catatan :		N/A			

Foto Kendaraan


Keterangan : Kilometer



Keterangan : Interior Depan



Keterangan : Interior Belakang



Keterangan : Dashboard



Keterangan : Eksterior Depan



Keterangan : Mesin



Keterangan : Eksterior Belakang



Keterangan : No. Rangka



Kerusakan

Keterangan : indikator parking brake



Catatan : kondisi menyala

Keterangan : Disc Brake



Catatan : tidak standar, perlu reamaching

Keterangan : Cover valve & Cover timing



Catatan : terdapat rembesan

Keterangan : Mesin Turbo



Catatan : Suara mesin Berdenging/Berdengung Tidak Normal